

OBRAS EJECUTADAS 2015

| Información | Detalle de la Información | |
|---|-----------------------------------|---|
| Modificación de cuarto de servidores área de Rack en Oficina Fiscal de Apopa. | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque. |
| | Costo total de la obra | \$ 2,646.98 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 6 días |
| | Número de beneficiarios | Cincuenta y nueve |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Remodelación Departamento de Estadística | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 99.55 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 6 días |
| | Número de beneficiarios | Tres |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Modificación de cuarto de servidores área de Rack, en Oficina Fiscal de la Unión | Ubicación exacta | Tercera calle poniente y octava avenida sur, barrio Honduras, Departamento de la Unión. |
| | Costo total de la obra | \$ 2,057.54 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 6 días |
| | Número de beneficiarios | Cuarenta y uno |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| Remodelación de Unidad para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador. |
| | Costo total de la obra | \$ 195.61 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 13 días |
| | Número de beneficiarios | 15 |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Creación de sala de Reuniones y reubicación de personal Jurídico en la Unidad de Asesoría Jurídica. | Ubicación exacta | Calle Cortez blanco poniente, urbanización madre selva #3, lote # 20, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 85.66 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | Nueve días |
| | Número de beneficiarios | ocho |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Fabricación de pluma para seguridad y fabricación de techo para un parqueo. | Ubicación exacta | Calle Ayutextepeque # 320-C, Urbanización Dolores, Mejicanos, San Salvador |
| | Costo total de la obra | \$ 544.18 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | Nueve días |
| | Número de beneficiarios | Cincuenta y seis |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |

| Información | Detalle de la Información | |
|---|-----------------------------------|---|
| Reforzamiento de paredes de tabla roca para cámara Gesell de Oficina Fiscal de Santa Tecla | Ubicación exacta | Final Avenida Manuel Gallardo, Calle el boquerón y segunda Avenida norte, Santa Tecla, Departamento de la Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 414.48 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 10 día |
| | Número de beneficiarios | Setenta y dos |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Construcción de Deposito de Evidencias | Ubicación exacta | Colonia el Milagro, sobre primera calla oriente # 54, San Marcos |
| | Costo total de la obra | \$ 30,962.01 |
| | La fuente de financiamiento | Fondo General de la Nación |
| | El tiempo de ejecución | 6 meses |
| | Número de beneficiarios | Novecientos |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Adecuación de puestos de trabajo | Ubicación exacta | Urbanización Santa Elena |
| | Costo total de la obra | \$ 4,400.00 |
| | La fuente de financiamiento | Bienes Comisados |
| | El tiempo de ejecución | 20 días |
| | Número de beneficiarios | 7 |
| | Empresa o entidad ejecutora | Contratista Particular |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | Efectivo |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| OBRAS EJECUTADAS 2016 | | |
| Adecuación de espacio en Gerencia General. | Ubicación exacta | Calle Conchagua, Edificio 2, Urbanización Santa Elena Antiguo Cuscatlán. |
| | Costo total de la obra | \$ 103.47 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 20 días |
| | Número de beneficiarios | Cuatro |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Adecuación de espacio para oficina de Fiscal de Igualdad de Genero y Fiscal enlace Instituto de Medicina Legal. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 220.08 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 4 días |
| | Número de beneficiarios | Dos |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Mejoramiento de iluminación para el personal fiscal de la Unidad de Solución Temprana. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 502.61 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 13 días |
| | Número de beneficiarios | Veinte |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| Ampliación de espacio para la instalación de nuevos puestos de trabajo, Unidad de Vigilancia Penitenciaria. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 549.63 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 9 días |
| | Número de beneficiarios | Tres |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de espacio para instalación de puestos de trabajo, Unidad de Auditoría Fiscal. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 377.60 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 12 días |
| | Número de beneficiarios | Nueve |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Construcción de salón de usos múltiples en Oficina Fiscal de Cojutepeque. | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción |
| | Costo total de la obra | \$ 5,780.97 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 38 días |
| | Número de beneficiarios | Cuarenta y dos |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|---|-----------------------------------|---|
| Remodelación de Recepción de Denuncias, para garantizar acceso a usuarios que utilicen sillas de rueda. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 425.23 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 7 días |
| | Número de beneficiarios | Mas de 150 al año |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 537.86 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 10 días |
| | Número de beneficiarios | Veinte |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de espacio para Instalar oficina de Administrador de Edificio. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 576.40 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 5 días |
| | Número de beneficiarios | Uno |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|---|-----------------------------------|---|
| Construcción de sala de reuniones en casa Cima de el Paraíso. | Ubicación exacta | Residencial Cima del Paraíso avenida los Cerezos, casa N°5, Boulevard Sur, Santa Tecla |
| | Costo total de la obra | \$ 1,610.15 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 15 días |
| | Número de beneficiarios | Nueve |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Adecuación de sala de estar para motorista, creación de sala de entrevistas en Unidad de Vida, mejoramiento de iluminación en Unidad de Solución Temprana y Mejoramiento de iluminación de Recepción de Denuncias, obras ejecutadas en Oficina Fiscal de La Unión. | Ubicación exacta | 3ª Calle Poniente Y 8ª. Ave. Nte. Barrio San Carlos, La Unión. |
| | Costo total de la obra | \$ 546.48 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 5 días |
| | Número de beneficiarios | Nueve |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Adecuación de recepción de Denuncias para la Oficina Fiscal de Apopa | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque. |
| | Costo total de la obra | \$ 452.20 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 9 días |
| | Número de beneficiarios | Más de 1,000 al año |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| Adecuación de espacio para Dirección de los Intereses del Estado, Edificio Farmavida, para independización de área. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 145.07 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 3 días |
| | Número de beneficiarios | Tres |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Construcción de comedor para Motoristas de Unidades Especializadas, Edificio San Benito | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador. |
| | Costo total de la obra | \$ 606.34 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 11 días |
| | Número de beneficiarios | Diez |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Santa Ana | Ubicación exacta | Departamento de Santa Ana, municipio de Santa Ana |
| | Costo total de la obra | \$ 1,058.84 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 11 días |
| | Número de beneficiarios | Siete |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|---|--|---|
| Adecuación de espacio en Dirección de los Intereses de la Sociedad, edificio Farmavida, para independización de área | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. |
| | Costo total de la obra | \$ 170.71 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 3 días |
| | Número de beneficiarios | Dos |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Lomas de San Francisco | Ubicación exacta | Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán. |
| | Costo total de la obra | \$ 2,333.68 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 4 días |
| | Número de beneficiarios | Seis |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Adecuación de Inmueble, para traslado de Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero diecisiete, Barrio el Santuario del la ciudad y Departamento de San Vicente. |
| | Costo total de la obra FGR | \$ 76,618.43 |
| | Costo total de la obra Checchi (cooperación) | \$ 35,334.35 |
| | La fuente de financiamiento FGR | Presupuesto Extraordinario según decreto 445 |
| | El tiempo de ejecución | 54 días |
| | Número de beneficiarios | Cincuenta |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|---|-----------------------------------|--|
| OBRAS EJECUTADAS 2017 | | |
| Restauración de inmueble desocupado por Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero dieciséis-A, Barrio El Santuario, de la ciudad de San Vicente. |
| | Costo total de la obra | \$ 1,020.00 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 47 días |
| | Número de beneficiarios | Uno |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Adecuación de Cámara Gesell de Oficina Fiscal de Soyapango | Ubicación exacta | Kilometro tres y medio del Boulevard del Ejercito Nacional y Cincuenta y cuatro avenida sur, Colonia la Chacra, de la Ciudad y Departamento de San Salvador. |
| | Costo total de la obra | \$ 205.57 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 9 días |
| | Número de beneficiarios | Usuarios |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Adecuación de inmueble, para funcionamiento de Unidades Especializadas | Ubicación exacta | Séptima Calle Poniente No. 5037 Col. Escalón, San Salvador |
| | Costo total de la obra | \$ 2,395.50 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 108 días |
| | Número de beneficiarios | Veinticinco |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Unidades Fiscales | Ubicación exacta | Departamento de la Libertad, Municipio de Nuevo Cuscatlán |
| | Costo total de la obra | \$ 1,908.15 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 27 días |
| | Número de beneficiarios | Diez |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Centro de Formación Fiscal | Ubicación exacta | Condominio Quintas Recreativas de Apaneca, situado en el lugar denominado Santa Clara, correspondiente a la ubicación Geográfica de Apaneca, departamento de Ahuachapán |
| | Costo total de la obra | \$ 1,390.53 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | 17 días |
| | Número de beneficiarios | Todo el Personal FGR |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |
| Remodelación de Espacio, para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador. |
| | Costo total de la obra | Cooperación |
| | La fuente de financiamiento | Materiales donados |
| | El tiempo de ejecución | 18 días |
| | Número de beneficiarios | Veinte |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| Garantías | No aplica | |

| Información | Detalle de la Información | |
|--|-----------------------------------|---|
| Adecuación de Espacio para resguardo de archivos, en edificio Centro de Gobierno. | Ubicación exacta | Final 13 Calle Poniente, N° 123, Centro de Gobierno, San Salvador |
| | Costo total de la obra | \$ 122.29 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios |
| | El tiempo de ejecución | Ocho días |
| | Número de beneficiarios | Treinta |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |
| Mejoras de Iluminación para Unidad de Recepción de Denuncias, edificio Sultana | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad |
| | Costo total de la obra | \$ 640.49 |
| | La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos CESC |
| | El tiempo de ejecución | 15 días |
| | Número de beneficiarios | Diez |
| | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico |
| | Forma de Pago | No aplica |
| | Garantías | No aplica |